Zajištění budov nad raženými tunely v Praze na Letné

Ing. Petr Tětek

SATRA, spol. s r. o.

Nadzemní zástavba

Konec 19. století

Začátek 20. století

30. léta 20. století

Fotbalový stadion

Sportovní hala

Viditelné poruchy

Viditelné poruchy

Viditelné poruchy

Viditelné poruchy

Viditelné poruchy

Viditelné poruchy

Viditelné poruchy

Viditelné poruchy

Viditelné poruchy

Ochrana pěšího provozu

Ochrana pěšího provozu

Působení vody a zanedbaná údržba

Působení vody a zanedbaná údržba

Působení vody a zanedbaná údržba

Působení vody a zanedbaná údržba

Působení vody a zanedbaná údržba

Působení vody a zanedbaná údržba

Přitížení konstrukce

Přitížení konstrukce

Přitížení konstrukce

Přitížení konstrukce

Zajištění konstrukce stadionu

Zajištění konstrukce stadionu

Zajištění konstrukce stadionu

Zajištění konstrukce stadionu

Zajištění konstrukce stadionu

Dodatečné stavební úpravy

Dodatečné stavební úpravy





Dodatečné stavební úpravy



Dodatečné stavební úpravy

Dodatečné stavební úpravy

Dodatečné stavební úpravy



Dodatečné stavební úpravy



Dodatečné stavební úpravy



Dodatečné stavební úpravy



Provizorní a trvalé zajištění konstrukce

Nadzemní zástavba

Děkuji Vám za pozornost

www.satra.cz